

MÄRKÄPURISTETUT KLINKKERIT (LASITETUT (GL), LASITTAMATTOMAT (UGL))

EN14411, ryhmä Ala Vedenimukyky < 0,5%
Käyttökohteet: lattiat ja seinät, sisä- ja ulkotilat, yksityinen ja julkinen käyttö

EN14411, ryhmä Alb Vedenimukyky 0,5% < E < 3%
Käyttökohteet: lattiat ja seinät, sisä- ja ulkotilat, yksityinen ja julkinen käyttö
Huom !!! Ulkotiloissa vaaka-asennuksessa suositus vedenimukyvyille maks. 1%.
Tarkistettava kategorian soveltuvuus määriteltyyn kohteeseen.

EN14411, ryhmä Alla Vedenimukyky 3 % < E < 6 %
Käyttökohteet: lattiat ja seinät, sisätilat, yksityinen ja julkinen käyttö
Tarkistettava kategorian soveltuvuus määriteltyyn käyttökohteeseen.

Suositus asennuksessa:

Suojaus lasittamattomille märkäpuristetuille laatoille ennen saumausta on suositeltavaa !!!
Aina ennen saumauksen suorittamista on tehtävä koesaumaus huomaamattomaan paikkaan.
Suojauksessa esim. Mira 7130 klinkkeriöljy, parafiiniöljy, vesi-astianpesuaine (Fairy) liuos.
Nihkeällä, nukkaamattomalla, liinalla tai mopilla. Suoja-ainetta ei saa mennä saumoihin.

Käyttöönottopuhdistus:

Asennustyön ja saumauksen jälkeen laatoista poistetaan kaikki kiinnitys- ja saumalaasti jäämät karhunkielellä sekä happamalla puhdistusaineella (pH n. 1%), esim. Mira 7120 klinkkeripesulla. Tarkista vesisekoitussuhde. Liian hapan puhdistusaine voi heikentää sauman teknisiä ominaisuuksia.
Neutraloi hapan pesuaine runsaalla vedellä, vesi-imurilla, samalla kun poistat laastijäämät sekä pesuveden laatan pinnalta.

Lasitetut märkäpuristelaatat ovat käyttöönottovalmiit.

Lasittamattomat märkäpuristelaatat:

Kun lattia on puhdistettu, pestään se ennen käyttöön ottoa, suojaavalla pesuaineella. Esim. Mira 7210 Ceramic Washilla sekoitettuna veteen 1:100 (1dl/10l). Levitetään harjalla, mopilla, sienellä laatoituspintaan ja annetaan vaikuttaa 3-5 minuuttia. Huuhdellaan pois esim. märkäimurilla.

Jatkuva siivous

Lasitetut laatat pestään lasitettujen keraamisten pesuaineella sen valmistajan ohjeidenmukaisesti.
Mira tuoteperheestä käytetään Mira 7220 Sanitary Washia. Sekoitussuhde 1-2,5dl/10l. Levitetään harjalla, mopilla, sienellä laatoituspintaan ja annetaan vaikuttaa 3-5 minuuttia. Huuhdellaan pois esim. märkäimurilla.

Lasittamattomat laatat pestään suojaavalla pesuaineella. Esim. Mira 7210 Ceramic Washilla sekoitettuna veteen 1:100 (1dl/10l). Levitetään harjalla, mopilla, sienellä laatoituspintaan ja annetaan vaikuttaa 3-5 minuuttia. Huuhdellaan pois esim. märkäimurilla.